

# TEST REPORT

의뢰자 : 시흥은행중학교  
주소 : 경기도 시흥시 은행로 144 번길 36(은행동)  
품명 : 토양  
의뢰자제시시료명 : 마사토

접수번호 : N281-25-00159  
발급일자 : 2025-04-18  
용도 : 교육청 제출용  
쪽번호 : 1/2

2025-03-27 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시험 결과 ■

### 01. 토양오염물질 분석( 토양오염공정시험기준[국립환경과학원고시 제 2022-38 호(2022.07.25.)] ) : mg/kg

시험항목	정량한계	토양오염 우려기준	시험결과	시험방법
		1 지역	#1	
수은	0.01	4	불검출	ES 07405.2a
6 가크롬	0.5	5	불검출	ES 07408.1b
비소	1.50	25	2.32	ES 07400.2c
카드뮴	0.10	4	0.37	ES 07400.2c
구리	1.0	150	5.1	ES 07400.2c
납	1.5	200	10.3	ES 07400.2c
아연	1.0	300	33.8	ES 07400.2c
니켈	0.4	100	2.0	ES 07400.2c

주) 불검출 = 정량한계 미만

\*\* 다음페이지 계속 \*\*

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : 24D3-5KTP-KJEW ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)



접수번호 : N281-25-00159

쪽 번호 : 2/2

02. 석면분석 ( KS L 5300 : 2009 고형시료의 석면분석 방법 ) : %

시험항목	정량한계	시험결과
		#1
백석면	1	불검출
갈석면	1	불검출
청석면	1	불검출
안소필라이트석면	1	불검출
트레몰라이트석면	1	불검출
엑티노라이트석면	1	불검출

주) · 시료를 전처리하여 편광현미경을 이용하여 분석하였음.  
· 불검출 : 석면이 검출되지 않음.

\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\*

\*\* 시료 사진 \*\*

